

Link do produktu: <https://falski.info/zestaw-naprawczy-pompy-wody-quicksilver-47-8m0100526-p-2668.html>



Zestaw naprawczy pompy wody QUICKSILVER 47-8M0100526

Cena	279,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	47-8M0100526
Producent	QUICKSILVER

Opis produktu

Zestaw naprawczy pompy wody QUICKSILVER 47-8M0100526 (poprzedni nr katalogowy: 47-43026Q06)

W zestawie znajdują się: wirnik, płyta wirnika oraz uszczelki.

Zastosowanie w silnikach:

- 40/45/50/60 KM, 4-suw (tylko modele Bigfoot)
- 75/90/115hp. 4-suw
- 60 hp. 2-suw (3-cyl. Bigfoot)
- 65 JET 2-suw 70/75/80/90 hp. 2-suw (3-cyl. śruby pompy bez izolatorów)
- 100/115/125 hp. 2-suw (4-cyl. śruby pompy bez izolatorów)
- V-200 DFI (3.0L)
- V-225 Carb/EFI/DFI (3.0L)
- V-250 EFI (3.0L)
- przekładnie MerCruiser Alpha One Generation II

Poprzedni nr katalogowy: 47-43026Q06