

Dane aktualne na dzień: 11-05-2024 07:40

Link do produktu: <https://falski.info/wirnik-mercury-47-43026q02-p-2670.html>



Wirnik Mercury® 47-43026Q02

Cena	179,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6585
Kod producenta	47-43026Q02
Producent	QUICKSILVER

Opis produktu

Wirnik pompy wody oryginalny Mercury® 47-43026Q02

do przekładni MerCruiser® Alpha One Gen.II 1991~

Mercury 40-125KM F40 F50 4T, Chrysler/Force 90KM 120KM 1995-97, Honda BF75 BF90A 19210-ZW1-003

Cechy wirnika:

- Ilość łopatek: 6
- Rodzaj piasty: Piasta z pojedynczym okrągłym rowkiem
- Producent: Quicksilver
- Średnica wałka: 22,2mm
- Średnica zewnętrzna: 89,3mm
- Wysokość wirnika: 32mm
- Materiał: Neopren

Wirnik pasuje do silników Mercury®/Mariner® 40/45/50/60 hp BigFoot FourStroke (4-suw); 60 hp 2-cycle BigFoot (s/n 0D000750 i wyższy); 75/90/115 hp FourStroke (4-suw); 70/75/80/90 hp (3 cyl.) 2-cycle (s/n 0A996142 i wyższy) and 100/115/125 hp (4 cyl.) 2 cycle (s/n 0B209468 i wyższy); V200/225/250 hp (3.0L) 2-cycle zaburtowy; i Mercury MerCruiser® Alpha One Generation II (s/n 0D469859 i wyższy)

Wirnik Mercury® 47-43026Q02 zastępuje:

Honda Outboard

- 19210-ZW1-303

Mallory

- 9-45307

Sierra

- 18-3056

MerCruiser Stern Drive

- 47-430262
- 47-43026T2

Mercury Marine

- 43026Q02
- 47-430261
- 47-430262
- 47-430264

-
- 47-43026B2
 - 47-43026T2
 - 8M0025709